

# 大葉大學九十一學年度碩士在職專班招生考試試題紙

系 所	組 別	考 試 科 目 (中 文 名 稱)	考 試 日 期	節 次	備 註
機械工程研究所	甲	機械原理	4月14日	第一節	第一頁共三頁

註：考生不可攜帶計算機或其他資料作答。

選擇題（單選題，共 40 題，每題 2.5 分，答錯不倒扣，總分四捨五入）

- 有一些鋁製卯釘(rivets)，為什麼儲存時須置於低溫之冰箱中？(A)較不會氧化，(B)尺寸較小(熱漲冷縮)，施工時較不會產生干涉，(C)較不會產生時效硬化(aging)，易於施工，(D)以上皆非。
- 下列何者不是一般工具機機台材料採用灰鑄鐵之原因：(A)抗拉強度高，(B)制震性佳，(C)硬度高、耐磨耗，(D)價格便宜。
- 在要求剛度高、變形量小之機台結構，選擇何種材料較為合適？(A)降伏強度大，(B)伸長率小，(C)硬度高，(D)彈性模數大。
- 下列何種方法並不是增加材料強度的好方法？(A)冷作加工，(B)退火處理，(C)添加合金元素，(D)使晶粒細化之熱處理。
- 下列哪一種材料適合作為工具鋼？(A)S10C，(B)FCMn1，(C)SK7，(D)7075T6。
- 下列材料中何者不是高分子材料(polymer)？(A)玻璃，(B)橡膠，(C)寶特瓶，(D)壓克力。
- 電子工業作為生產晶片的矽晶圓為：(A)等向性(isotropic)材料，(B)多結晶(polycrystalline)材料，(C)均質(homogeneous)材料，(D)以上皆是。
- 材料之應力-應變曲線下之面積，具有何物理意義？(A)應變能(strain energy)，(B)應變能密度，(C)彈性模數，(D)波松比(Poisson's ratio)。
- 如圖所示之粉筆（脆性材料）受到扭矩作用而破斷，試問最有可能斷裂之情形為：(A)



(D)以上皆非。

- 有一使用中之鋁合金材料的楊氏係數為 80GPa，當此材料受到 20GPa 之應力時，(A)材料之彈性應變為 0.25，(B)材料之塑性應變為 0.25，(C)材料之塑性應變為 4.0，(D)材料應已破斷。
- 下列何種加工法可在材料表面產生殘留壓應力？(A)研磨，(B)焊接，(C)輥壓，(D)以上皆可。
- 增加機械元件疲勞限之方法：(A)減小表面粗度，(B)珠擊表面，(C)降低應力集中，(D)以上皆是。
- 具有密封防塵之滾珠軸承在固定負載下使用過一段時間後，運轉噪音增大，其原因應為：(A)滾珠磨耗，(B)跑道產生表面疲勞損傷，(C)分隔環產生疲勞損傷，(D)軸產生疲勞損傷。
- 一螺旋彈簧(helical spring)將其長度剪為原來的一半時，其彈簧常數(spring rate)，(A)為原來的一半，(B)為原來的兩倍，(C)維持不變，(D)無法估算。
- 傳動之齒輪齒形必須滿足共軛作用(conjugate action)以維持傳動過程中轉速比之穩定，下列何種齒形無法符合要求：(A)外擺線，(B)拋物線，(C)漸開線，(D)內擺線。
- 如何能避免齒輪成形時之過切現象(undercutting)？(A)減小壓力角，(B)減少齒數，(C)使用短齒形(stub tooth)，(D)以上皆可。
- 一幾何形狀、材質固定之直柱(column)，在下列何種邊界條件下之挫曲(buckling)負載最大？(A)兩端銷接(pinned)，(B)一端固定(fixed)、一端自由(free)，(C)一端固定、一端銷接，(D)兩端固定。


# 大葉大學九十一學年度碩士在職專班招生考試試題紙

系 所	組 別	考 試 科 目 (中 文 名 稱)	考 試 日 期	節 次	備 註
機械工程研究所	甲	機械原理	4月14日	第一節	第二頁共三頁

- 18.下列有關直徑  $d$  之實心圓柱的應力計算何者有誤？(A)軸向力  $F$ ,  $\sigma = \frac{F}{\pi d^2}$  (B)扭矩  $T$ ,  $\tau_{\max} = \frac{16T}{\pi d^3}$   
 (C)彎矩  $M$ ,  $\sigma_{\max} = \frac{32M}{\pi d^3}$  (D)剪力  $V$ ,  $\tau_{av} = \frac{4V}{\pi d^2}$ 。
- 19.在作應力之座標轉換時，下列敘述何者有誤：(A)材料之主應力軸間必相互垂直，(B)材料之最大剪應力軸方向與主應力軸夾 45 度角，(C)在材料之主應力軸方向無剪應力，(D)在材料之最大剪應力軸方向無正向應力。
- 20.在使用尤拉樑(Euler beam)公式作樑之撓曲  $v$  之計算時，自由端(free end)之邊界條件為：(A)  $v = 0, v' = 0$ ，(B)  $v = 0, v'' = 0$ ，(C)  $v'' = 0, v''' = 0$ ，(D)  $v = 0$ 。
- 21.一瓶飲料置放於冰箱內降溫，橫躺或直立放置冷卻速度較快？(A)橫躺，因為冷卻面積較大，(B)直立，因為飲料之自然對流較快，(C)橫躺，因飲料內之壓力差較小，(D)一樣快，沒有影響。
- 22.天氣過熱，將置於室內之冰箱門打開，可否使室內之溫度下降？(A)可以，因為冰箱可將熱由低溫排至高溫，(B)可以，因為壓縮機作功可以幫助冷卻，(C)不可以，因為根據熱力學第二定律，熱機之熵值會增加，(D)不可以，因為根據熱力學第一定律，壓縮機作功令屋內之內能增加。
- 23.純水由液態加熱，(A)一定要經過沸點之兩相共存區，再蒸發為氣相，(B)壓力越高，沸點溫度越高，(C)當壓力超過臨界點(critical point)壓力，則不會有液態水與水蒸氣共存之兩相區，(D)壓力低於三相點(triple point)，則由液態直接轉換為氣態，無兩相共存區。
- 24.一卡諾(Carnot)循環之熱機，與兩溫度環境（高溫  $T_H$ 、低溫  $T_L$ ）作熱交換，則(A)其過程為可逆(reversible)，(B)其熱機效率為  $\frac{T_H - T_L}{T_L}$  (C)其熱機本身之熵值增加率不為零，(D)因為無損耗，其熱機效率為 100%。
- 25.理想之柴油引擎(Diesel engine)為奧圖循環(Otto cycle)，其循環過程為：(A)等熵-等壓-等熵-等容，(B)等熵-等容-等熵-等容，(C)等溫-等容-等溫-等容，(D)以上皆非。
- 26.一汽車行駛中產生爆震(detonation)，其可能原因為：(A)汽油之辛烷值過低，(B)引擎之壓縮比過高，(C)燃燒室有積碳，(D)以上皆有可能。
- 27.流體在管路內流動，(A)雷諾數(Reynolds number)愈高，愈容易形成紊流(turbulence)，(B)黏滯性(viscosity)愈高，雷諾數愈大，(C)速度愈大，雷諾數愈低，(D)管徑愈大，雷諾數愈低。
- 28.牛頓(Newtonian)流體為其剪切應力(shear stress)與剪應變率(shear rate)成比例之流體，下列流體何者不是牛頓流體？(A)生雞蛋，(B)瀝青，(C)油漆，(D)以上皆不是牛頓流體。
- 29.水火箭中為何需裝填水而不全是壓縮空氣？(A)空氣密度低，故動量小、推力小，(B)水之黏滯性低，故阻力小，(C)水之體積不可壓縮性，故容易增加壓力，(D)以上皆非。

# 大葉大學九十一學年度碩士在職專班招生考試試題紙

系 所	組 別	考 試 科 目 (中 文 名 稱)	考 試 日 期	節 次	備 註
機械工程研究所	甲	機械原理	4月14日	第一節	第三頁共三頁

- 30.高爾夫球表面為何要作成坑洞凹陷？(A)增加摩擦力(friction)，使球滾動時不會打滑，(B) 增加與桿頭之摩擦，防止打滑，維持擊球方向，(C)使球飛行時，延遲接近球表面氣流紊流(wake)之發生，減小飛行阻力，(D)以上皆非。
- 31.在力學中之力的可移性原理(transmissibility)，即作用力可沿作用線移動至任一處)，(A)當只考慮外效應，可適用於剛體及可變形體，(B) 當只考慮內效應，可適用於剛體及可變形體，(C) 當只考慮外效應，僅可適用於剛體，(D) 當只考慮內效應，僅可適用於剛體。
- 32.一剛體在 x-y 平面上受力並維持平衡，則其應滿足哪些平衡方程式？  
 (A)  $\sum F_x = 0, \sum F_y = 0, \sum M_0 = 0$ ，(B)  $\sum F_x = 0, \sum M_A = 0, \sum M_0 = 0$ ，(C)  $\sum M_0 = 0, \sum M_A = 0, \sum M_B = 0$ ，A, B, O 三點不共線，(D)以上皆可。
- 33.兩個球體作非完全彈性碰撞時，(A)其碰撞前後之總能量守恆，(B) 其碰撞前後之總線動量(linear momentum)守恆，(C) 其碰撞前後之總角動量(angular momentum)守恆，(D)以上皆非。
- 34.有一質量為 100kg 之物體，置放於最大靜摩擦係數為 0.25，而動摩擦係數為 0.2 之水平面上，並承受通過質心之水平力量 150N 作用，試求其接觸面上之摩擦力大小？(A)150N，(B)196N，(C)245N，(D)以上皆非。
- 35.摩托車之引擎作動原理為：(A) 曲柄搖桿機構，(B) 雙搖桿機構，(C) 曲柄滑塊機構，(D) 日內瓦(Geneva)機構。
- 36.一般後輪傳動車輛之差速器，其機構為：(A) 離心式錐輪變速系，(B) 行星齒輪系，(C)人字齒輪系，(D)蝸桿、蝸輪系。
- 37.一般在作機構運動分析時之瞬心法(instantaneous center)，(A)可用於桿件之速度分析，(B) 可用於桿件之加速度分析，(C)可用於桿件之受力分析，(D)以上皆可。
- 38.一如圖之精密機械元件加工，下列何者為較合理之加工程序？(A)車削-鑽孔-銑切-研磨-淬火處理，(B) 鑽孔-銑切-車削-研磨-淬火處理，(C) 車削-鑽孔-銑切-淬火處理-研磨，(D) 車削-銑切-鑽孔-淬火處理-研磨。
- 
- 鑽孔-淬火處理-研磨。
- 39.在切削加工時，若產生跳刀、顫振(chattering)現象，可如何較有效消除？(A)改變進刀量，(B)改變轉速，(C)改變冷卻液，(D)重新夾持對心。
- 40.冷作加工(cold work)與熱作加工(hot work)之差別：(A)冷作加工量較熱作加工為大，(B)冷作加工為在室溫下，熱作則為在室溫以上加工，(C)冷作加工可增加材料之降伏強度(yield strength)，(D)熱作加工較適合脆性材料加工。